

Anlage 2: Fotodokumentation Abschnitte 1-5:

Fotodokumentation Abschnitt 1:




Ansicht Abschnitt 1





Fotodokumentation Abschnitt 2:



Ansicht Abschnitt 2






Fotodokumentation Abschnitt 3:



Ansicht Abschnitt 3




Fotodokumentation Abschnitt 4:




Ansicht Abschnitt 4. Die Pfeiler müssen umlaufend bearbeitet werden.

Fotodokumentation Abschnitt 5:



Westliche Ansicht Abschnitt 5



Östliche Ansicht Abschnitt 5



An dieser Stelle mussten Sicherungsmaßnahmen vorgenommen werden. Es sind Steine aus der Mauerkrone auf den Fußweg gestürzt.



Wechsel zwischen hammerrechtem Schichtmauerwerk und Bruchsteinmauerwerk.



Nach der Sanierung 2011



Foto vom 17.09.2026