	Verwaltungsmitteilung	
	Vorlagen-Nr.: VM/0034/2016-2021	Vorlagenbearbeitung: Gero Wilhelmi
Aktenzeichen: GF/5510-02	Federführung: Stabsstelle Grünflächen, Forst	Datum: 12.10.2016

Pflanzbeete Hauptstraße/Alteburger Straße / hier: Begehung mit OVin am 11. Oktober 2016

Beratungsfolge	Behandlung
Ortsbeirat Oberseelbach	öffentlich

Bezug:

OB Obs/006/2016-2021 vom 8. September 2016, TOP 7

Mitteilung:

Am 11.10.2016 fand eine Begehung mit der Ortsvorsteherin und dem UZ statt. Dabei wurden die Pflanzflächen besichtigt und folgende Punkte festgestellt.

Pflanzfläche vor historischem Spritzenhaus:

Hier wurde als einzige Pflanzfläche eine gemauerte Aufpflasterung mit Natursteinpflaster ausgeführt. Die Pflanzfläche liegt sehr ungünstig. Da sie direkt vor dem großen Tor des Spritzenhauses angelegt wurde, wird sie dauernd begangen und ist deshalb in dem Bereich verdichtet und der Bewuchs ist verschwunden. Sollte die Pflanzinsel neu geplant werden, wird dies wahrscheinlich zur Fällung des dort angepflanzten Rotdorns führen. Eine Nachpflanzung ist aus oben angeführten Gründen nicht sinnvoll.

Bei der Straßenmeisterei und beim Fachdienst I/4 Tiefbau wurde nachgefragt, ob es aus fachlicher Sicht einen Grund für die Ausführung dieser Pflanzfläche gibt. Da dies verneint wurde, handelt es sich wohl um eine rein gestalterische Ausführung.

Pflanzinsel vor dem Anwesen Alteburger Straße 4:

In diesem Bereich wurden zur Verengung der Straße 2 Pflanzinseln angelegt. Auf der Pflanzinsel vor dem Anwesen Haus Nr. 4 befindet sich nur noch ein Strauch. Die restliche Bepflanzung ist verschwunden. In diesem Bereich kann eine Blumenansaat durchgeführt werden. Die Arbeiten werden beauftragt, damit im nächsten Frühjahr dort ein neuer Blühaspekt entstehen kann.

Die Pflanzinsel auf der gegenüberliegenden Seite ist wegen des dort befindlichen Baums nicht für eine Blumenansaat geeignet.

VM/0034/2016-2021 Seite 1 von 2

Verkehrsinsel am Ortseingang aus Richtung Lenzhahn

Auch hier kann durch eine Blumenansaat ein neuer Blühaspekt geschaffen werden. Die Fläche soll ebenfalls hergerichtet werden und im nächsten Frühjahr soll dort auch eine Blumenansaat erfolgen.

• Pflanzfläche Linde am Schwalbenhaus

Der Efeu am Stamm der Linde soll zurück geschnitten werden. Der Bauhof ist beauftragt. Es wird geprüft, ob ein Pflegeschnitt an der Linde erforderlich ist. Die Stolperkante wird vom Fachdienst I/4 in Zusammenarbeit mit dem UZ beseitigt.

Pflanzfläche Linde am Brunnen

Der Efeu am Stamm der Linde soll zurück geschnitten werden. Der Bauhof ist beauftragt. Die Pflasterhebung wird vom Fachdienst I/4 in Zusammenarbeit mit dem UZ beseitigt. Seitens des Ortsbeirates wird geprüft, ob die Pflege der Pflanzinsel weiter in Patenschaft durch die Anwohner erfolgen kann.

• Pflanzfläche Hohlweg Ortseingang aus Richtung Grillplatz

Die beiden Sträucher (Mahonien) sollen zurückgeschnitten werden. Der Bauhof ist beauftragt. Die dort befindliche Begrünung ist die richtige Bepflanzung. Durch die Beschattung der Überhängenden Bäume des Hohlweges ist eine Blumenansaat dort nicht sinnvoll.

Wilhelmi Technischer Angestellter

Anlagen:

VM/0034/2016-2021 Seite 2 von 2