

Sehr geehrter Herr Gemeindevertretungsvorsitzender Metternich

ich bitte Sie den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der kommenden Gemeindevertretungsversammlung am 29.03.2017 zu nehmen.

**Antrag: „öffentliche Sitzbänke standsicher sanieren oder erneuern“**

1. Die Gemeindevertretung beschließt die im Bestand vorhandenen gemeindeeigenen öffentlichen Sitzbänke standsicher zu sanieren oder zu erneuern.
2. Die Gemeindevertretung beschließt dass die im Bestand vorhandenen gemeindeeigenen öffentlichen Sitzbänke regelmäßig gewartet und überprüft werden.
3. Der Gemeindevorstand wird gebeten, zur Finanzierung der Austausch – Sitzbänke, bzw. evtl. neuer zusätzlicher Sitzbänke und Tische im öffentlichen Raum mögliche Spender zu erfragen und der Gemeindevertretung entsprechende Vorschläge zu unterbreiten.

**Begründung:**

Bei mehreren Sitzbank- und Tischbesichtigungen im Gemeindegebiet wurde festgestellt: „Einige Objekte im öffentlichen Raum sind nicht mehr Standsicher und somit sind diese eine Gefahr für deren Nutzer/innen!

Einige Sitzbänke und Tische sind durch ihre schiefe Lage nur eingeschränkt bis gar nicht nutzbar und deshalb für Nutzer/innen eine Gefahr darstellen bzw. hervorrufen.

Im Besonderen sind alle auf Holzstützen gegründeten Objekte auf Ihre Standfestigkeit (Verfäulungsgrad der eingegrabenen bzw. einbetonierten Holzstützen) und Schiefelage zu prüfen.

In den Planunterlagen der Verwaltungsmitteilung „Bestandsaufnahme der Bänke in der Gemarkung Niedernhausen“ Aktenzeichen GF/5510-02 vom 07.12.2016, die dem Ortsbeirat von Niedernhausen mit Einladung zur OB Ndh/006/2016-2021 zugeschickt wurden, sind die Ergebnisse der Ortsbesichtigungen gekennzeichnet und eine unverbindliche schriftliche Stellungnahme gegeben. Es wurden nicht alle Bänke und Tische in den Gemarkungen Niedernhausen und Königshofen in Augenschein genommen.

Das gewonnene Gesamtbild zeigt einen extrem unterschiedlichen Pflegezustand der Sitzbänke. Möglicherweise können auch einige Sitzbänke nicht mehr von Nutzern angenommen werden da der Pflegezustand dies nur noch eingeschränkt möglich macht. (dicke Moosschichten, verfaulte Holzoberflächen, schiefe und/oder zu tiefe Anordnung der Sitz- oder Tischflächen)

Die meisten Holzteile der Objekte benötigen dringend eine Sanierung bzw. Instandhaltungsmaßnahmen in Form von Holzoberflächenbehandlungen (reinigen, faulstellen beseitigen, schleifen/bürsten, konstruktive holzschützende Maßnahmen und evtl. grundieren und holzschützenden Anstriche auftragen)

Der beschriebene Zustand ist eine Darstellung der Situation in der Gemarkung Niedernhausen und Königshofen. Vom Ortsteil Oberjosbach liegen nur teilweise Unterlagen vor, die Unterlagen von den übrigen Ortsteilen waren nicht Bestandteil der Verwaltungsmitteilung.

An mehreren Stellen wurden Sitzbänke entdeckt die nicht in der Bestandsaufnahme der Bänke vorhanden sind. Siehe handschriftliche Eintragungen in den Planunterlagen

Vorschlag.eins

z.B. könnten hier die ortsansässigen Banken (TSK auch noch) gefragt werden, da das Thema Bank und Bänke sehr nahe liegend ist und sicher Sitzen ist ein Argument das zählt.

Weitere Vorschläge werden mündlich vorgetragen.

Anlage 4 Beispiele besonders eklatanter Fälle

3

4 Blatt je 4 Fotos

mit freundlichen Grüßen

Martin Oehler

OLN – Fraktionsvorsitzender





ÜBER DEM WASSERHAUS  
WASSER HOLEN REIN

ULMESTR.  
LENGENHÄUSER WEG

LOSE + DURCH GEHOLI

SOFORT ABREISSEN

RÜCKBAU BEFORDERLICH  
1 X NEU

BAUK NICHT MEHR NUTZBAR  
ZUTIEF + ZU SCHNELL  
RÜCKBAU

UNTEREN

AN X/AO WEG ZWISCHEN

NIEDERWASSER ~~MIT~~ OBERES BACH

AN DER FORSTHÜTTE

ZU TIEF + ZU SCHNELL

RÜCKBAU BZW.

NEUE GRÜNDUNG + PFOSTEN

3 X ERNEUEREN + NICHT NEU



FELDBERG-STARKE


LOSE + VERFAULE PROSEN

1x komplett neu





WESSELWEG 14



FRIOHOF NDA



EXTREM LOSSET... M



14. 2. 2014