

**Jährliche Grillplatz Königshofen
Begehungsjahr: 2017**

Datum 01.03.2017

Teilnehmer/innen Martin Gros Ortsvorsteher Königshofen, Leon Hornke Pfadfinder Stamm Parzival Niedernhausen, Gernot Minge Vorsitzender Gesangsverein Liederkrantz, Hartmut Feja und Gero Wilhelmi Gemeinde Niedernhausen

Zustand Grundstück Die Wiesenflächen sind noch sehr tiefgründig und großflächig vom Schwarzwild umgebrochen

Die Wiese wird regelmäßig gemulcht (beauftragt ist Steffen Marx, der die Fläche im Rahmen seiner landwirtschaftlichen Arbeiten mitpflegt). Dabei werden die Unebenheiten egalisiert.

Etwas Müllaufkommen vor allem Glasscherben, besonders in der Grillhütte

Das Grillplatzschild wurde abgerissen und der Schilder-Pfosten hängt schräg. Seitens des FB III/GF Herrn Wilhelmi wird ein neues Schild angeschafft und am Grillplatz wieder im Bereich des Zugangs zum Platz um die Feuerstelle befestigt.

**Einfriedung /
Eingangstore in
Ordnung**

**Zustand Einfriedung /
Eingangstore/
Kommentare**

Das Gelände aus Fichtenstangen grenzt den Grillplatz vom Parkplatz ab. Hier sind etliche Stangen gebrochen oder verfault. Das Gelände ist auch in der Zuständigkeit des Naturpark Rhein-Taunus. Der Leiter Herr Wennemann hat jedoch mitgeteilt, dass der Naturpark die Arbeiten zurzeit wegen anderer dringender Arbeiten nicht durchführen kann.

Die Vereine haben zugesagt, die Abgrenzung bei Ihrem Instandsetzungseinsatz vor Beginn der Grillsaison mit zu erneuern.

Durchführung durch die Vereine

Parkplätze in Ordnung

**Zustand Parkplatz/
Kommentare**

Auf dem Parkplatz haben sich etliche Pfützen und Vertiefungen gebildet. Der Parkplatz ist zwar als Naturparkplatz ausgewiesen wird aber auch stark von den Grillplatznutzern genutzt. Aus diesem Grund kümmert sich auch die Gemeinde um den Platz-Belag.

Der Bauhof wurde beauftragt die Fläche gerade zu ziehen und eine Fuhre Schotter einzubauen. Die Arbeiten sollen möglichst in der 11. KW vor Beginn der Grillplatzsaison durchgeführt werden. Im Zuge der Arbeiten soll auch der Vorplatz vom Grillplatz begradigt und Schotter einplaniert werden.

**Wege und Plätze in
Ordnung**

**Zustand Wege und
Plätze /
Kommentare**

Siehe Parkplatz

Es wird geprüft ob nach dem Auffüllen des Schotters auch noch etwas Kies als Feinschicht aufgetragen werden muss

**Baumkontrolle
durchgeführt**

**Bepflanzung/
Wiesenfläche**

Die Bepflanzung aus Gehölzen soll abschnittsweise auf den Stock gesetzt werden. Die Pflege soll den Windschutz an der Feuerstelle gewährleisten.

Dabei soll insbesondere auch darauf geachtet werden, dass die Hütten nicht zuwachsen, um eine übermäßige Moosbildung zu verhindern. Einige zu große Nadelbäume sollen gefällt werden, damit der Unterwuchs durch zu starke

Beschattung nicht verschwindet.
Die Ausführung erfolgt nach Ende der Setz- und Brutzeiten ab 1. Oktober durch die Gemeinde mit Unterstützung der Vereine.

Siehe auch Zustand Grundstück

Mobiliar in Ordnung

Mängel / Kommentare
Mobiliar

Die Bänke und Tische aus Recyclingmaterial um die Feuerstelle sind abgängig und sollen ersetzt werden. Dabei soll jedoch nur auf der Seite gegenüber des Brunnens neues Mobiliar eingebaut werden. Für diesen Bereich wurden 3 Tische und 6 Hocker-Bänke entsprechend des Mobiliars im Aital bestellt (Liefertermin voraussichtlich 11. KW) und sollen dann eingebaut werden. Die Sitzgruppen sollen jedoch nicht mehr quer, sondern senkrecht zur Feuerstelle errichtet werden.

Das Mobiliar wurde vom FB III/GF Herrn Wilhelmi bestellt und der Einbau organisiert..

Die Fläche neben der Feuerstelle Richtung Brunnen soll frei bleiben. Hier können bei Veranstaltungen dann je nach Wunsch Biertischgarnituren aufgestellt werden. So kann für Veranstaltungen eine größere Flexibilität in der Nutzung erreicht werden. Biertischgarnituren sind vorhanden. Es sollen noch 4 Biertische angeschafft werden.

Die Biertischgarnituren werden vom FB III/GF bestellt.

Aschetonne in Ordnung

Mängel / Kommentare
Aschetonne

Die Lösung mit der Aschetonne als 1,1 m³-Metall-Abfallcontainer, die von der Firma Fehr bei Bedarf geleert wird, hat sich bewährt.

Grillhütte in Ordnung

Mängel / Kommentare
Grillhütte

Die Grillhütte soll mit einem neuen Anstrich versehen werden.
Durchführung durch die Vereine

Für die eingebauten Plexiglasscheiben soll eine optisch ansprechendere Lösung gefunden werden.

Seitens des Fachdienstes III/2 Herr Feja soll mit dem Bauhof ein Vorschlag erarbeitet werden.

Das Dach wurde besichtigt. Die Bitumenschindeln sind alt und vermoost. Es wurde festgestellt, dass eine Reinigung die Schindeln beschädigen würde. Das Dach soll deshalb so belassen werden, solange es dicht bleibt. Wann eine Erneuerung durchgeführt werden soll, wird in den nächsten Begehungen festgelegt.

Mit Einbau der neuen Bänke sollen auch einige L-Winkel-Steine erneuert werden, die gebrochen sind.

Seitens des FB III/GF sollen die Arbeiten mit Einbau der Bänke beauftragt werden.

Der Vorplatz an der Grillhütte ist mit einem abgängigen Jägerzaun abgegrenzt. Der Zaun soll entfernt werden und stattdessen ein Handlauf aus Holz mit Pfosten aus Recyclingmaterial eingebaut werden.

Durchführung durch die Vereine

<p>Unterstand Stromaggregat in Ordnung</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Der Unterstand soll mit Materialien entsprechend der Grillhütte und dem Toilettenhaus ausgestattet werden. Die Faserplatten sollen durch Holzbretter und das Dach aus Eternit durch ein Dach mit Bitumenschindeln ersetzt werden. Durchführung durch die Vereine</p>
<p>Stromaggregat in Ordnung Mängel / Kommentare Stromaggregat einschließlich Leitungen und Stromverteilung</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Die Elektroanlage mit Stromaggregat soll durch eine Fachfirma überprüft und abgenommen werden. FD III/2 Herr Feja</p> <p>Beim Stromaggregat wurde am 7.3.2017 eine UVV-Prüfung durchgeführt. Das Stromaggregat wird bei Herrn Minge untergestellt.</p>
<p>Toilettenhütte in Ordnung Mängel / Kommentare Toilettenhütte</p>	<input type="checkbox"/>	<p>In der Toilettenhütte wurden die Kloschüsseln und Spülkästen zerstört. Zwei neue Schüsseln und Spülkästen werden angeschafft und eingebaut. Durchführung durch die Vereine</p> <p>Durch Vandalismus wurden die Türen beschädigt und nur notdürftig repariert. Seitens des Fachdienstes III/2 Herr Feja wird der Bauhof beauftragt die Türen wieder zu reparieren.</p>
<p>Brunnen in Ordnung Mängel / Kommentare Brunnen</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Der Brunnen aus einem Eichenstamm ist alt aber noch nutzbar. Eine Erneuerung soll eingeplant werden.</p>
<p>Sonstiges</p>		<p>Eine Abrechnung des Grillplatzes von 2016 wurde noch nicht vorgelegt. Die Aufwandsentschädigung für die Vereine kann erst festgelegt werden, wenn die Abrechnungen 2014-2016 vorliegen.</p>