

**Jährliche Grillplatz Königshofen  
Begehungsjahr: 2018**

**Datum** 09.02.2018

**Teilnehmer/innen** Martin Gros Ortsvorsteher Königshofen,  
Leon Hornke, Patrick Lendle, Armin Latsch Pfadfinder Stamm  
Parzival Niedernhausen,  
Gernot Minge Vorsitzender Gesangsverein Liederkrantz,  
Gero Wilhelmi Gemeinde Niedernhausen

**Zuständig**

**Zustand Grundstück** Die Wiesenflächen sind noch sehr tiefgründig und großflächig vom Schwarzwild umgebrochen  
Die Wiese wird regelmäßig gemulcht (beauftragt ist Steffen Marx, der die Fläche im Rahmen seiner landwirtschaftlichen Arbeiten mitpflegt). Dabei werden die Unebenheiten egalisiert.

Ein neues Schild wurde 2017 angeschafft und am Grillplatz wieder im Bereich des Zugangs zum Platz um die Feuerstelle befestigt.

**Einfriedung /  
Eingangstore in  
Ordnung  
Zustand  
Einfriedung /  
Eingangstore/  
Kommentare**

Das Geländer aus Fichtenstangen grenzt den Grillplatz vom Parkplatz ab. Hier sind etliche Stangen gebrochen oder verfault. Das Geländer ist auch in der Zuständigkeit des Naturpark Rhein-Taunus. Der Leiter Herr Wennemann hat jedoch mitgeteilt, dass der Naturpark die Arbeiten zurzeit wegen anderer dringender Arbeiten nicht durchführen kann.

Die Vereine hatten 2017 zugesagt, die Abgrenzung bei Ihrem Instandsetzungseinsatz vor Beginn der Grillsaison mit zu erneuern. Die Arbeiten sollen jetzt 2018 im Zuge der Instandsetzungsarbeiten vor Beginn der Grillsaison erledigt werden.

Vereine

**Parkplätze in  
Ordnung  
Zustand  
Parkplatz/  
Kommentare**

Der Parkplatz wurde 2017 hergerichtet.

Auf dem Parkplatz haben sich im Einfahrtsbereich wieder Pfützen und Vertiefungen gebildet. Der Parkplatz ist als Naturparkplatz ausgewiesen wird aber auch stark von den Grillplatznutzern genutzt. Aus diesem Grund kümmert sich auch die Gemeinde um den Platz-Belag.

Der Naturpark wird die Vertiefungen verfüllen

Naturpark

**Wege und Plätze  
in Ordnung  
Zustand Wege  
und Plätze /**

## Kommentare

Baumkontrolle durchgeführt



Bepflanzung/  
Wiesenfläche

Die Bepflanzung aus Gehölzen auf dem Wall um die Grillhütte soll abschnittsweise auf den Stock gesetzt werden. Die Pflege soll den Windschutz an der Feuerstelle gewährleisten. Dabei soll insbesondere auch darauf geachtet werden, dass die Hütten nicht zuwachsen, um eine übermäßige Moosbildung zu verhindern. Einige zu große Nadelbäume sollen gefällt werden, damit der Unterwuchs durch zu starke Beschattung nicht verschwindet.

Die Ausführung erfolgt außerhalb der Setz- und Brutzeiten durch die Gemeinde mit Unterstützung der Vereine. Auf Grund der sehr feuchten Witterung können in diesem Jahr nicht alle Pflegemaßnahmen umgesetzt werden.

Gemeinde

Mobiliar in  
Ordnung  
Mängel /  
Kommentare  
Mobiliar



Die Bänke und Tische aus Recyclingmaterial um die Feuerstelle wurden ersetzt. Dabei wurde nur auf der Seite gegenüber des Brunnens neues Mobiliar eingebaut. Für diesen Bereich wurden 3 Tische und 6 Hocker-Bänke entsprechend des Mobiliars im Autal aufgestellt.

Die Möblierung soll 2018 im Zuge der Instandsetzungsarbeiten vor Beginn der Grillsaison gestrichen werden.

Die entsprechende Farbe (Teak-Öl) wird von der Gemeinde besorgt.

Die Fläche neben der Feuerstelle Richtung Brunnen bleibt frei. Hier können bei Veranstaltungen dann je nach Wunsch Biertischgarnituren aufgestellt werden. So kann für Veranstaltungen eine größere Flexibilität in der Nutzung erreicht werden. Biertischgarnituren sind vorhanden. Zusätzlich wurden 4 Biertische angeschafft.

Vereine

Gemeinde

Aschetonne in  
Ordnung  
Mängel /  
Kommentare  
Aschetonne



Die Lösung mit der Aschetonne als 1,1 m<sup>3</sup>-Metall-Abfallcontainer, die von der Firma *Remondis* bei Bedarf geleert wird, hat sich bewährt.

Die Beauftragung der Leerung erfolgt durch die Gemeinde nach Anforderung durch die Vereine.

Grillhütte in Ordnung	<input type="checkbox"/>	Die Grillhütte soll mit einem neuen Anstrich versehen werden. Die Arbeiten sollen jetzt 2018 im Zuge der Instandsetzungsarbeiten vor Beginn der Grillsaison erledigt werden.	Vereine
Mängel / Kommentare Grillhütte		Anstelle der eingebauten Plexiglasscheiben wurden Fenster eingebaut	
		Das Dach wurde besichtigt. Die Bitumenschindeln sind alt und vermoost. Es wurde festgestellt, dass eine Reinigung die Schindeln beschädigen würde. Das Dach soll deshalb so belassen werden, solange es dicht bleibt. Wann eine Erneuerung durchgeführt werden soll, wird in den nächsten Begehungen festgelegt.	
		Mit Einbau der neuen Bänke wurden auch einige L-Winkel-Steine erneuert, die gebrochen waren.	
		Der Vorplatz an der Grillhütte ist mit einem abgängigen Jägerzaun abgegrenzt. Der Zaun soll entfernt werden und stattdessen ein Handlauf aus Holz mit Pfosten aus Recyclingmaterial eingebaut werden.	Vereine
Unterstand Stromaggregat in Ordnung	<input type="checkbox"/>	Der Unterstand soll mit Materialien entsprechend der Grillhütte und dem Toilettenhaus ausgestattet werden. Die Faserplatten sollen durch Holzbretter und das Dach aus Eternit durch ein Dach mit Bitumenschindeln ersetzt werden.	Vereine
Stromaggregat in Ordnung Mängel / Kommentare Stromaggregat einschließlich Leitungen und Stromverteilung	<input checked="" type="checkbox"/>	Die Elektroanlage mit Stromaggregat wurde durch eine Fachfirma überprüft und abgenommen.	
		Beim Stromaggregat wurde am 7.3.2017 eine UVV-Prüfung durchgeführt. Das Stromaggregat ist bei Herrn Minge untergestellt.	
Toilettenhütte in Ordnung Mängel / Kommentare Toilettenhütte	<input type="checkbox"/>	In der Toilettenhütte wurden die Kloschüsseln und Spülkästen zerstört. Zwei neue Schüsseln und Spülkästen wurden angeschafft und eingebaut.	
		Die Toilettenhütte muss angestrichen werden.	Vereine

Brunnen in  
Ordnung  
Mängel /  
Kommentare  
Brunnen



Der Brunnen aus einem Eichenstamm ist alt aber noch nutzbar.  
Eine Erneuerung soll eingeplant werden. Die Gemeinde  
organisiert dann den Eichenstamm.

Sonstiges