

Stadt Mayen		Bewertung baulicher Zustand				Objektbild	
Zähler	Straße	Nr.	Guter Zustand	leichte Mängel	mittlere Mängel	erhebliche Mängel	
1	An der Stadtmauer	1		x			
2	An der Stadtmauer	2				x	
3	An der Stadtmauer	3		x			
4	An der Stadtmauer	4-6				x	
5	An der Stadtmauer	9					nicht bewertbar, da Bebauung in 2. Reihe

									
6	An der Stadtmauer	10				x			
									
7	An der Stadtmauer	11				x			
									
8	An der Stadtmauer	14				x			
									
9	Am Brückentor	2				x			
									
10	Am Brückentor	3				x			
									
11	Am Brückentor	5				x			

	12 Am Brückentor	6	x					
	13 Am Brückentor	7	x					
	14 Am Brückentor	8	x					
	15 Am Brückentor	9	x					
	16 Am Brückentor	10	x					

	17 Am Brückentor	11		x			
	18 Am Brückentor	12		x			
	19 Am Brückentor	13	x				
	20 Am Brückentor	14		x			
	21 Am Brückentor	15		x			
	22 Am Brückentor	16		x			

								
23	Am Brückentor	17			x			
								
24	Am Brückentor	18			x			
								
25	Am Brückentor	19			x			
								
26	Am Brückentor	21			x			
								
27	Habsburgring	1			x			
								
28	Habsburgring	3			x			

								
29	Habsburgring	5				x		
								
30	Habsburgring	7				x		
								
31	Habsburgring	9				x		
								
32	Habsburgring	11				x		
								
33	Habsburgring	15				x		
								
34	Habsburgring	17				x		

	35 Habsburgring	19			x			
	36 Habsburgring	21			x			
	37 Habsburgring	23			x			
	38 Habsburgring	25			x			
	39 Habsburgring	27			x			
	40 Habsburgring	29			x			

								
41	Habsburgring	31				x		
								
42	Habsburgring	33				x		
								
43	Habsburgring	35				x		
								
44	Habsburgring	37				x		
								
45	Habsburgring	39				x		
								
46	Habsburgring	41				x		

							
47	Habsburgring	43			x		
							
48	Habsburgring	45			x		
							
49	Habsburgring	47			x		
							
50	Habsburgring	53			x		
							
51	Brückenstraße	2			x		

	52 Brückenstraße	4		x					
	53 Brückenstraße	6			x				
	54 Brückenstraße	8			x				
	55 Brückenstraße	9			x				
	56 Brückenstraße	10		x					

	57 Brückenstraße	11			x			
	58 Brückenstraße	12		x				
	59 Brückenstraße	13		x				
	60 Brückenstraße	14			x			
	61 Brückenstraße	15			x			

								
62	Brückenstraße	16			x			
								
63	Brückenstraße	17			x			
								
64	Brückenstraße	19				x		
								
65	Brückenstraße	20				x		
								
66	Brückenstraße	21				x		

								
67	Brückenstraße	22			x			
								
68	Brückenstraße	24			x			
								
69	Brückenstraße	26			x			
								
70	Brückenstraße	28			x			
								
71	Brückenstraße	30			x			

								
72	Brückenstraße		.9, Stehbach)			x		
								
73	Marktstraße		27			x		
								
74	Marktstraße		29			x		
								
75	Marktstraße		31			x		
								
76	Marktstraße		33			x		
								
77	Marktstraße		35			x		

	78 Marktstraße	37		x				
	79 Marktstraße	39		x				
	80 Marktstraße (An der Sta	41		x				
	81 Marktstraße (tlws. Im U	42			x			
	82 Marktstraße	43		x				

								
83	Marktstraße (tlws. Im U	44				x		
								
84	Marktstraße	45				x		
								
85	Marktstraße	46A				x		
								
86	Marktstraße	47				x		
								
87	Marktstraße	48				x		

								
88	Marktstraße	50			x			
								
89	Marktstraße	52			x			
								
90	Marktstraße	54			x			
								
91	Marktstraße	56			x			
								
92	Marktstraße	58			x			
								
93	Marktstraße	60			x			

								
94	Marktstraße	62	x					
								
95	Marktstraße	64				x		
								
96	Stehbach	2				x		
								
97	Stehbach	3				x		
								
98	Stehbach	4				x		
								
99	Stehbach	5				x		

	100 Stehbach	6		x			
	101 Stehbach	7			x		
	102 Stehbach	8			x		
	103 Stehbach	9			x		
	104 Stehbach	10			x		
	105 Stehbach	11			x		

	106 Stehbach	12			x			
	107 Stehbach	13			x			
	108 Stehbach	14			x			
	109 Stehbach	15			x			
	110 Stehbach	16			x			

	111 Stehbach	17			x		
	112 Stehbach	18	x				
	113 Stehbach	19			x		
	114 Stehbach	20				keine Bewertung möglich, da Bebauung in 2. Reihe	
	115 Stehbach	21			x		

	116 Stehbach	22		x			
	117 Stehbach	24			x		
	118 Stehbach	26		x			
	119 Stehbach	28		x			
	120 Stehbach	30		x			
	121 Stehbach	32		x			

	122 Stehbach	34			x				
	123 Stehbach	36			x				
	124 Stehbach	38			x				
	125 Kreuzgang	2			x				
	126 Am Mühlenturm	2 und 4			x				

	127 Mauerstraße	2		x				
	128 Mauerstraße	3		x				
	129 Mauerstraße	5		x				
	130 Mauerstraße	7		x				

	131 Am Wittbender Tor	1		x			
	132 Am Wittbender Tor	2		x			
	133 Am Wittbender Tor	3		x			
	134 Am Wittbender Tor	4		x			
	135 Am Wittbender Tor	5		x			

									
136	Am Wittbender Tor	6				x			
									
137	Göbelstraße	40				x			
									
138	Kirchplatz	1				x			
									
139	Kirchplatz	2				x			
Anzahl			17	55	58	7			
Anmerkung: Zwei Gebäude ohne Bewertung An der Stadtmauer 9 und Stehbach 20			Einzelfallentscheidung der ADD						