



**Eindrücke zum Stand der Arbeiten  
„Großinstandsetzung VHS Studienhaus“  
vom 10.03.2025**



Fortgeschrittene Arbeiten im 1. Obergeschoss – Räume der VHS

Die nächsten anstehenden Arbeiten sind das Einlegen der Deckenplatten, die Fertigstellung der Deckenfrieze sowie die Montage der Beleuchtung



Siehe vor



Fortgeschrittene Arbeiten im Erdgeschoss – Räume der VHS

Die nächsten anstehenden Arbeiten sind das Einlegen der Deckenplatten, die Fertigstellung der Deckenfrieze sowie die Montage der Beleuchtung



Siehe vor



Siehe vor





Laufende Putzarbeiten im 2. Obergeschoss




Laufende Putzarbeiten im 2. Obergeschoss



Laufende Putzarbeiten im 2. Obergeschoss



Fertiggestellte Brandschutzunterdecke im Untergeschoss, hier ehemaliger PC Raum, demnächst Ehrengarde;



Laufende Arbeiten an der Brandschutzdecke im Untergeschoss



Laufende Arbeiten an der Brandschutzdecke im Untergeschoss, hier Vereinsraum Diaspora Croatica