

A3-West

Konformität

(s. Kap. 6.1.4.8, Tab. 6.3-1 der Unterlagen gemäß § 8 NABEG)

- Konformität nicht gegeben
- Konformität herstellbar
- Konformität gegeben
- nicht belegt (innerhalb des Untersuchungsraumes)

Legende

Allgemein

- Trassenraum
- Trassenkorridorsegment
- Trassenkorridorsegment (Außenab des Betrachtungsbereichs)
- Trassenkorridor anderer Abschnitte


Leitungskategorie (LK)

- 2 - Nutzung Bestandsleitung (geringfügige Anpassungen)
- 3 - Nutzung Bestandsleitung (punktuelle Umbauten)
- 4 - Ersatzneubau
- 5 - Parallelneubau
- 6 - Neubau



0 0,5 1 2 3
km


© GeoBasis-DE / BKG 2018



A3-West

Querung

Jaspach



A3-West

Quedlinburg

Seelbach

Hethrich

